
R&D-YAW-AI

INSTRUCCION DE MONTAJE

COD:5001








MONTAJE COMPLETO

Gracias por comprar un producto de calidad. Revise atentamente todos los materiales embalados en caso su perdida durante el envio. Separar, idendificar y contar todas las partes y los metales comprobando con los siguientes listados.

LISTADO DE LAS PARTES

CODE	DESCRIPCION	CANT.
1	RESPALDO	4 PCS
2	PATAS DELANTERAS	4 PCS
3	PATAS TRASERAS	4 PCS
4	BASE ASIENTO	4 PCS
5	BASE RESPALDO	4 PCS
6	ASIENTO	4 PCS


METALES

CODE	DESCRIPCION	CANT.
A	 ALLEN KEY M4 X 110MM	1 PC
B	 JCBC BOLT M6 X 60MM	16 PCS
C	 JCBC BOLT M6 X 25MM	16 PCS
D	 HEX CONNECTING SCREW M7 X50MM ZB (10#)	4 PCS
E	 JCBC BOLT M6 X 35MM	32 PCS
F	 SPRING WASHER 1/4"	48 PCS
G	 FLAT WASHER M6 X 13MM	16 PCS
H	 WOOD BUTTON Ø14.5 x 9MM	16 PCS


Nota: cantidades que se muestran son para cuatro

INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5001

STEP 1




STEP 2




INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5001

STEP 3




STEP 4




INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5001

STEP 5




STEP 6



INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5001

STEP 7



MONTAJE COMPLETO